

Ganløse Ndr. Vandværk
Vandværksvej 1, Ganløse
3660 Stenløse
Att.: Bo Otterstrøm
Rapportnr.: AR-12-CA-00034956-01
Batchnr.: EUDKVE-00034956
Kunde nr. CA0003843
Modt. dato: 22.11.2012

Analyserapport

Prøvested: Ganløse Nordre Vandværk Ledningsnet - V20001600 / 4235001699
Udtagningsadresse: Farumvej 12, 3660 Stenløse
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 22.11.2012 kl. 08:57
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S CJS
Analyseperiode: 22.11.2012 - 03.12.2012

Prøvemærke: Køkkenhane hos danhøns

Lab prøvenr:	03495601	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	16	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
Metaller							
Jern (Fe)	0.078	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	9.4	°C				DS 2250	
pH	7.3	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	52	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	7.1	mg/l	5		0.1	DS/EN 25814	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi til:

Egedal Kommune, kopimodtager drikkevand, Rådhusstorvet 2, 3660 Stenløse

03.12.2012

 Kundecenter
 Tel 70224256
 Rentvand@eurofins.dk


 Annette Vendel
 Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.