

Ganløse Ndr. Vandværk
Vandværksvej 1, Ganløse
3660 Stenløse
Att.: Bo Otterstrøm
Rapportnr.: AR-14-CA-00184412-01
Batchnr.: EUDKVE-00184412
Kunde nr. CA0003843
Modt. dato: 23.05.2014

Analyserapport

Prøvested: Ganløse Nordre Vandværk Ledningsnet - V20001600 / 4235001699
Udtagningsadresse: Østergade 2, 3660 Stenløse
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 23.05.2014 kl. 10:00
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S JK1
Analyseperiode: 23.05.2014 - 02.06.2014

Prøvemærke: Vandstation i lagerhal i Kiwi

Lab prøvenr:	80135509	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	290	!	CFU/ml	200	1	ISO 6222:2002	
Metaller							
Jern (Fe)	0.014	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	13.5	°C				DS 2250	
pH	7.5	pH		7	8.5	DS 287	
Ledningsevne	65	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Itindhold	9.8	mg/l		5	0.1	DS/EN 25814	


Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Kopi til:

Egedal Kommune , kopimodtager drikkevand, Rådhusvej 2, 3660 Stenløse

02.06.2014

Kundecenter
 Tel 70224256
 Rentvand@eurofins.dk



Kirsten From Andersen
 Senior Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.