

Ganløse Vandværk A.m.b.a.  
Ganløseparken 70, Ganløse  
3660 Stenløse  
Att.: Rapportmodtager

Rapportnr.: AR-18-CA-00691194-01  
Batchnr.: EUDKVE-00691194  
Kundenr.: CA0003843  
Modt. dato: 12.07.2018

## Analyserapport

**Prøvested:** Ganløse Nordre Vandværk - Vandværket - 83745 - V20001600 / 4235001600  
**Prøvetype:** Drikkevand - Andet  
**Prøveudtagning:** 12.07.2018 kl. 13:00  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S PA1  
**Analyseperiode:** 12.07.2018 - 13.07.2018

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr:                      | 80598874 | Enhed | Kravværdier ** |       | DL.                            | Metode | ⊞) Urel (%) |
|-----------------------------------|----------|-------|----------------|-------|--------------------------------|--------|-------------|
|                                   |          |       | Min.           | Max.  |                                |        |             |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>    |          |       |                |       |                                |        |             |
| Nitrit                            | < 0.001  | mg/l  | 0.01           | 0.001 | SM 17. udg. 4500-NO2 (B)       |        | 15          |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |          |       |                |       |                                |        |             |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja       |       |                |       | DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458 |        | A           |
| Prøvetagning efter flush          | Udført   |       |                |       | DS ISO 19458, DS ISO 5667-5    |        | A           |

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1147 af 24. okt. 2017.

**Kopi til:**

Egedal Kommune, kopimodtager drikkevand, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke

13.07.2018

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊞): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1147 af 24. okt. 2017.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.