



Ganløse Ndr. Vandværk
Vandværksvej 1, Ganløse
3660 Stenløse

Att.: Ole Møller

Registrernr.: T34859
Kundenr.: 603022
Ordrenr.: 805997
Prøvenr.: 23213323

Modt. dato: 2010.12.09

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Ganløse Ndr. Vandværk
Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse
Prøvested.....: **Ganløse Nordre Vandværk Vandværket - V20001600/4235001600**
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning
Prøveudtagning...: 2010.12.09 kl. 09:40
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (LIJ)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.12.09 - 2010.12.13

	Prøvenr.: 23213323	**Grænseværdier			RSD (%)
		Prøve ID:	Vejl.	Max.	
Prøvemærke: Afgang vandværk		Metoder			
Turbiditet	0.46 S FTU	0.3	DS/EN I 7027	10	
<u>Oplysninger fra prøvetageren:</u>					
Vandtemperatur	8.3 gr. C		DS2250		

Analysekommentarer:

Opfølgning på registrernr: T25717

Kopi af rapporten er sendt til:

- Egedal Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhusstrøget 2, 3660 Stenløse
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Allé 177, 4, 2400 København NV.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

S) Resultater mærket **S** overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

- < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
- > : større end. i.m.: ikke målelig.
- # : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel
Kontaktperson

14. december 2010



Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.