



Ganløse Ndr. Vandværk
Vandværksvej 1, Ganløse
3660 Stenløse

Registrernr.: A75083
Kundenr.: 603022
Ordrenr.: 805997
Prøvenr.: 23224594

Att.: Ole Møller

Modt. dato: 2010.06.09

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Ganløse Ndr. Vandværk
Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse
Prøvested.....: **Ganløse Nordre Vandværk Vandværket - V20001600/4235001600**
Prøvetype.....: Drikkevand - Andet
Prøvemærke.....: **Ballofixventil vandværk**
Prøveudtagning...: 2010.06.09 kl. 12:45
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MOB)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.06.10 kl. 03:31 - 2010.06.14

	Prøvenr.: 23224594	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			RSD
				Vejl.	Max.	Metoder	(%)
Prøvens farve	farveløs					*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar					*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen					*ORGANOLEP	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	Ant./100ml			i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	Ant./100ml			i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	4	Antal/ml			50	DS/EN/ISO 6222	
Kimtal ved 37 °C, GEA	<1	Antal/ml			5	DS/EN ISO 6222	

Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur **11.1 gr. C** DS2250

Kopi af rapporten er sendt til:

- Egedal Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhusvej 2, 3660 Stenløse
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Allé 177, 4, 2400 København NV.

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

15. juni 2010



Kundecenter: tlf.70224256 **Martin Hartlev Pedersen**
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.