

BEGRÆNSET DRIKKEVANDSKONTROL

R. DONNS'

VANDANALYTISK LABORATORIUM
NÆRUMGÅRDSVEJ 7
POSTBOX 49
2850 NÆRUM
TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 71154

26. juni 2007

Blad 1 af 1

Ganløse Nordre Vandværk

Postbox 5

3660 Stenløse

Kopi til:

Egedal Kommune

KVS



DANAK

TEST Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

DIREKTE UNDERSØGELSE *				Prøvested: Ganløse Kro (ved bar)	
Temperatur ved prøvetagning	14.5°C			Prøvedato: 31.05.2007 kl. 13:45	
Lugt	Ingen lugt			Prøvetager: laboratoriet (TVS)	
Smag	Normal				
Farve	Ingen				
Udseende	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	<1	i.m.	SM9223, 20.ed.	
Kimtal v. 22°C	pr.ml	3	200	DS/EN6222	
FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE
pH	pH	7.75		DS287	
Ledningsevne	mS/m	64.0		DS/EN27888	2%
Jern	Fe mg/l	0.04	0.20	DS225	4%
Ilt	O ₂ mg/l	5.7	>5	DS2205	5%

1) Se bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

* uden for akkreditering

Underskrift

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke målelig s_T: Total fejl