



Ganløse Ndr. Vandværk  
Vandværksvej 1, Ganløse  
3660 Stenløse

Att.: Ole Møller

Registrernr.: A03446  
Kundenr.: 603022  
Ordrenr.: 805997  
Prøvenr.: 25769296

Modt. dato: 2009.04.22

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Ganløse Ndr. Vandværk  
Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse  
Prøvested.....: **Ganløse Nordre Vandværk Vandværket - V20001600/4235001600**  
Prøvetype.....: Drikkevand  
Prøveudtagning...: 2009.04.22 kl. 09:40  
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (CBI)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2009.04.22 kl. 22:28 - 2009.04.27

	Prøvenr.: 25769296	Prøve ID:	Prøvemærke: Rentvandstank	**Grænseværdier			RSD
				Vejl.	Max.	Metoder	(%)
Prøvens farve	farveløs					*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar					*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen					*ORGANOLEP	
Coliforme bakterier 37 °C	<1 ant./100ml				i.m. Colilert®		
E. coli	<1 ant./100ml				i.m. Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	1 Antal/ml			50	DS/EN/ISO 6222		
Kimtal ved 37 °C, GEA	<1 Antal/ml			5	DS/EN ISO 6222		

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

27. april 2009

Kundecenter: tlf.72187295 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.