



Ganløse Ndr. Vandværk
Vandværksvej 1, Ganløse
3660 Stenløse

Registrernr.: A24203
Kundenr.: 603022
Ordrenr.: 805997
Prøvenr.: 25770654

Att.: Ole Møller

Modt. dato: 2009.08.14

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Ganløse Ndr. Vandværk
Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse
Prøvested.....: **Ganløse Nordre Vandværk Ledningsnet - V20001600/4235001699**
Prøvetype.....: Drikkevand
Prøveudtagning...: 2009.08.14 kl. 08:15
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (CBI)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2009.08.14 kl. 20:48 - 2009.08.19

	Prøvenr.: 25770654	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Prøvemærke: Farum 70, køkkenvask	Vejl.	Max.	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	3	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)	0.063	mg/l		0.2	SM3120-ICP	15

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	15.2	gr. C			DS2250	
pH	7.4	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	65	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	5.9	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Egedal Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhusstrøget 2, 3660 Stenløse
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Allé 177, 4, 2400 København NV.

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

19. august 2009

Kundecenter: tlf.72187295 Sys Bisgaard Hansen
Kontaktperson
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.