

Ganløse Vandværk A.m.b.a.
Ganløseparken 70, Ganløse
3660 Stenløse
Att.: Rapportmodtager
Rapportnr.: AR-19-CA-00870610-01
Batchnr.: EUDKVE-00870610
Kundenr.: CA0003843
Modt. dato: 12.09.2019

Analyserapport

Prøvested: Ganløse Nordre Vandværk - B2 DGU 200.1995 - 83745 - V20001600 / 4235001601
DGU-nr: 200.1995
Prøvetype: Råvand - Gruppe B parametre
Prøveudtagning: 12.09.2019 kl. 10:00
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S BRY7
Analyseperiode: 12.09.2019 - 17.09.2019

Prøvemærke: dgu 200.1995

Lab prøvenr:	80715510	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Egedal Kommune , kopimodtager drikkevand, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke

17.09.2019

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse